

竣工验收报告

工程名称	卫辉市气象台站灾后恢复重建项目	工程地点	卫辉市气象局
建设单位	卫辉市气象局	施工单位	河南恒基建筑工程有限公司
监理单位	中盈永诚咨询集团有限公司	合同工期	90 日历天
开工日期	2024 年 4 月 28 日	竣工时间	2024 年 7 月 24 日
验收范围及完成情况:			
一、完成项目设计情况	已按设计图纸要求完成全部工程量		
二、完成合同约定情况	已按合同约定完成全部工程量		
三、工程质量及技术资料审查情况，是否经过验收	已经过审查技术资料符合要求		
四、工程质量保修书（协议）	已签署		
工程质量评价： 经过对本工程设计及合同约定的内容进行验收，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，工程实体和技术资料经审查符合设计要求及施工质量验收规范要求，验收小组对工程质量评价为合格。			
工程竣工验收意见： 合格			
参加验收单位人员			
施工单位（盖章）： 项目经理：[Signature] 2024年7月26日	监理单位（盖章）： 项目总监：[Signature] 2024年7月26日	勘察单位（盖章）： 项目负责人：[Signature] 2024年7月26日	
设计单位（盖章）： 项目负责人：[Signature] 2024年7月26日	设计单位（盖章）： 项目负责人：[Signature] 2024年7月26日	建设单位（盖章）： 负责人：[Signature] 2024年7月26日	

工程初验验收单

工程名称	卫辉市气象台站灾后恢复重建项目	工程性质	新建
		工程结构	砖混
工程地点	卫辉市气象局		
施工单位	河南恒基建筑工程有限公司		
监理单位	中盈永诚咨询集团有限公司		
建设单位	卫辉市气象局		
开工日期	2024年4月28日	完工日期	2024年7月24日
工程概况	该工程为卫辉市气象台站灾后恢复重建项目，包括标准化人影作业站点新建、人影作业指挥中心装饰装修及人工影响天气指挥平台、供暖设施建设，100KVA箱式变压器及配套设施等。		
工程完成情况	工程已按设计和合同约定项目完成，工程质量符合设计文件、国家现行规范要求。		
验收意见	合格		
施工单位		监理单位	建设单位
单位名称（盖章） 项目负责人：（签字）  2024年 7月24日		单位名称（盖章） 项目负责人：（签字）  2024年 7月24日	
单位名称（盖章） 项目负责人：（签字）  2024年 7月24日			

竣工验收组人员签到表

工程名称	卫辉市气象台站灾后恢复重建项目	验收时间	2024.07.26	
主持单位	卫辉市气象局	主持人	孙占同	
参加单位		验收人员签字		
		姓名	职务	联系电话
建设单位	卫辉市气象局	孙占同	局长	18837353231
		王强	副局长	15617183868
设计单位	建首工程咨询设计有限公司	袁壮岳	项目负责人	13693717634
	智宇电力设计集团有限公司	吴阳福	项目负责人	19939949823
监理单位	中盈永诚咨询集团有限公司	易红元	总监	18637379029
施工单位	河南恒基建筑工程有限公司	马金喜	项目经理	18439050066
其他单位	新乡市创新岩土工程有限公司	葛二根师	项目负责人	15737341683